

XK3190-DS10

数字式称重显示器

使用说明书

目 录

第一章 技术参数.....	1
第二章 按键与显示说明.....	2
一、DS10 面板示意图.....	2
二、DS10 按键功能简介.....	2
三、DS10 显示说明.....	3
第三章 安装联接说明.....	4
一、后功能示意图.....	4
二、数字传感器与仪表的连接：.....	5
三、打印机与仪表的连接.....	5
四、大屏幕与仪表的连接使用.....	6
五、通讯接口的联接和使用.....	7
六、摄像机、IC 读卡器同时连接说明.....	11
七、开关量输入输出接口.....	12
第四章 操作方法.....	14
一、开机及开机自动置零.....	14
二、手动置零 (半自动置零).....	14
三、去皮功能操作.....	14
四、日期与时间的设置及操作.....	14
五、蓄电池使用.....	14
六、数据记录的贮存操作.....	15
七、数据记录的贮存方式：.....	16
八、打印设置及操作.....	17
九、车号信息输入：.....	22
十、货号、客户、备注输入：.....	22
十一、拍照说明.....	23
十二、补充打印.....	23
十三、累计打印.....	23
十四、报表打印.....	23
十五、查询记录.....	24
十六、清除操作：.....	27
十七、车号皮重的输入方法：.....	28
十八、毛净重切换.....	28
十九、面板式微打走纸.....	28
第五章 蓝牙功能.....	29
一、概述.....	29
二、进入方法.....	29
三、蓝牙指示符说明：.....	29

目 录

四、功能简介.....	29
第六章 网络功能.....	30
一、概述.....	30
二、网络指示符说明：.....	30
第七章 无人值守功能.....	31
一、概述.....	31
二、摄像线头.....	31
三、红外光栅、红外光幕.....	32
四、读卡器.....	32
五、红绿灯、道闸.....	33
第八章 选配件说明.....	35
一、概述.....	35
二、参数设置：.....	35
第九章 维护保养及注意事项.....	36
第十章 信息提示.....	37
附录 1：（适用于打印机种类 TYPE=2、3、4）.....	38
附录 2：（适用于打印机种类 TYPE=2、3、4）.....	39
附录 3：（适用于打印机种类 TYPE=6）.....	39
附录 4：打印操作举例.....	40

(V1.10 版)

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请阅读使用说明书。

XK3190-DS10

第一章 技术参数

- 1、型 号: XK3190-DS10
- 2、数字传感器接口:
- 接口方式: RS485
- 传输距离: ≤ 1000 米
- 传输速度: 9600 baud
- 信号电源: DC10V, $\leq 400\text{mA}$
- 接口能力: 1~16 个数字传感器
- 兼容协议: 耀华数字传感器通讯协议
- 支持厂家: 中航等支持耀华协议的数字传感器(在选购配套的数字传感器时请注意它是否支持耀华协议)。
- 3、网络接口: GPRS 网络接入, 支持物联网功能
- 4、蓝牙接口: 蓝牙 3.0, 支持蓝牙中文信息输入
- 5、显示: 7 位 0.8 英寸绿色 LED 显示, 12 个状态指示符。
- 6、键盘:
- 数字键: 0~9
- 功能键: 24 个 (10 个与数字键复合)
- 7、时钟: 可显示年、月、日、时、分、秒, 自动闰年闰月; 不受断电影响。
- 8、电子铅封: 可检测记录仪表打开情况。
- 9、大屏幕显示接口
- 传输方式 串行输出方式, 20mA 电流环信号
- 传输波特率 600
- 传输距离 ≤ 1200 米
- 10、串行通讯接口
- 传输方式: 串口 0: RS232/RS485
串口 1: RS232
- 波特率: 600/1200/2400/4800/9600/19200/38400 可选
- 传输距离: RS232 ≤ 30 米 ; RS485 ≤ 1200 米
- 11、打印接口
- 并行输出接口: DS-300、LQ300K+、KX-P1121、KX-P1131 等宽行打印机
POS58、T58D 等热敏微打;
TpuP16 微型打印机、LX300+宽行打印机 (仅支持英文打印)。
- 面板式微打: ①.点阵式 (每行 96 点), 采用 M-150 II 机头。
②.打印用纸: 普通白纸, 纸宽 $44.5 \pm 0.5\text{mm}$, 厚 0.07mm。
- 12、继电器输出: 1A 240VAC/30VDC, 2A 120VAC。
- 13、开关量输入: 无源型


XK3190-DS10

- 14、数据贮存** 可贮存 1023 组车号皮重，255 种中文货号，255 个中文客户号，255 个中文备注，可贮存 4096 组称重记录。
- 15、使用环境**
- | | |
|------|--------------------------------|
| 交流电源 | AC 220V (-15%~+10%) 50Hz (±2%) |
| 直流电源 | 采用外置 12V/7Ah 蓄电池供电 |
| 使用温度 | -10℃ ~ 40℃; |
| 储运温度 | -25℃ ~ 55℃ |
| 相对湿度 | ≤85%RH |
| 预热时间 | ≤30 分钟 |
| 保险丝 | 0.5A |
- 16、外型 (mm)** 320×217×183
- 17、自重** 约 2.5 公斤

XK3190-DS10

第二章 按键与显示说明

一、DS10 面板示意图



(图 2-1) 前功能示意图

二、DS10 按键功能简介

按键名称	称重状态时按键功能	输入状态时按键功能
检查	进入查询功能	返回前一输入项
输入	无	确认输入值
称重	面板式微打走纸	返回称重状态
置零	置零功能	无
存皮	将当前重量存为车号皮重	输入数字 3
设皮	预置皮重	输入数字 6
清除	进入清除功能	输入数字 9
去皮	去皮功能	无
货号	设置当前货号	输入数字 2
备注	设置当前备注号	输入数字 5
累打	打印累计重量	输入数字 8
时钟	设置/查看当前仪表时间	输入数字 0
车号	设置当前车号	输入数字 1
客户	设置当前客户号	输入数字 4

XK3190-DS10

按键名称	称重状态时按键功能	输入状态时按键功能
报表	进入报表打印功能	输入数字 7
打印	打印当前重量	无
设置	进入仪表设置功能	无
毛/净	仪表显示毛重/净重切换	无
补打	打印上一次过秤存储的记录	无
标定/地址/调角/安全/测试	仪表调试功能	无






三、DS10 显示说明

仪表使用 LED 数码显示，可显示数字及简单提示信息。

普通指示符说明：

指示符名称	亮起时含义
内码	仪表当前显示为重量内码
自动	仪表处于自动打印状态
毛重	仪表当前显示重量为毛重
净重	仪表当前显示重量为净重
稳定	仪表当前重量处于稳定状态
去皮	仪表当前已去皮
零点	仪表当前重量处于零点


三色指示符说明

指示符	不亮	绿色	黄色	黄色闪烁	红色
	网络关闭	网络通讯正常	网络启动完成	网络启动中	网络启动出错
	蓝牙关闭	蓝牙已连接	蓝牙启动完成	蓝牙启动中	无此状态
	无此状态	标定开关关闭	无此状态	无此状态	标定开关打开
	无此状态	安全功能全使用，且无安全报警	安全功能没有全使用，且无安全报警	无此状态	有安全报警
	仪表使用交流电源	电池电量充足	电池电量较足	无此状态	电池电量不足，需充电


XK3190-DS10

第三章 安装联接说明

一、后功能示意图




(图 3-1-1) 后功能示意图



(图 3-1-2) 传感器接口定义

(图 3-1-3) 通讯接口定义



(图 3-1-4) 打印机接口定义


XK3190-DS10

二、数字传感器与仪表的连接：

XK3190-DS10 是数字式称重显示器，所以只能配接 数字式传感器，为了叙述方便，以下简称传感器。

1、传感器的连接采用 9 芯 D 型插头座。图 3-2-1 标注了各引脚的意义。

2、XK3190-DS10 的传感器接口采用全双工 RS485 方式。




(图 3-2-1) 数字传感器接口

仪表端引脚定义		数字传感器端接线定义			对应线色
引脚号	定义	接线方法	中航	广测	本原、博达
2	信号发送负 (-T)	接信号接收负 (-R)	棕色	白色	白色
4	信号发送正 (+T)	接信号接收正 (+R)	黄色	绿色	绿色
3	信号接收负 (-R)	接信号发送负 (-T)	白色	黄色	浅黄或棕色
5	信号接收正 (+R)	接信号发送正 (+T)	蓝色	蓝色	蓝色
6	电源正 (+V)	接电源正 (+V)	红色	红色	红色
9	电源负 (-V)	接电源负 (-V)	黑色	黑色	黑色
1	屏蔽	接屏蔽线	---	---	---

表 3-2-1 数字传感器接线说明

三、打印机与仪表的连接

1、打印机接口采用标准的并行输出，接插件采用 25 芯 D 型插头座，其各引脚的定义见图 3-3-1。



(图 3-3-1) 打印机接口信号

2、打印须知：


- ▲！打印功能必须在设置后，方可投入正常使用。
- ▲！仪表打印端口输出引线 with 打印机联接必须准确无误，须使用专用的打印联接线。倘若联接错误，将损坏仪表输出端口或打印机输入端口，甚至损坏仪表和打印机。
- ▲！在使用打印机时，必须先将联接线准确联接，再接通仪表电源，最后开启打印机电源；结束使用时，必须先关闭打印机电源，再切断仪表电源，最后取下联接线。倘若顺序颠倒，可能损坏仪表和打印机。敬请注意！再注意！！
- ▲！由于打印机品种繁多，性能不完全相同，与仪表兼容性不一，敬请选用推荐型号的打印机。
- ▲！打印机必须可靠接地！否则可能干扰仪表的正常使用，甚至损坏仪表和打印机。

XK3190-DS10

四. 大屏幕与仪表的连接使用

▲！仪表大屏幕输出引线与大屏幕显示器联接必须准确无误，倘若联接错误，将损坏仪表输出端口或损坏大屏幕显示器输入端口，甚至可能严重损坏仪表和大屏幕显示器，要求使用配套的专用联接线。


1. 大屏幕显示接口采用 15 芯 D 型插头座(与串行通讯口共用一只插座)，其引脚意义见图 (3-4-1) 中 9、10 脚。



(图 3-4-1) 大屏幕及通讯接口定义


2. 大屏幕信号为电流环或 RS232 信号，以二进制码串行输出，波特率为 600 。每一帧数据有 11 位，1 个 起始位(0)、8 个数据位(低位在前)、1 个标志位、1 个停止位(1)。
3. 每隔 100ms 发送一组数据，每组数据包含 3 帧数据，其意义见图 (3-4-2/3/4) 。

第一帧:




(图 3-4-2) 第一帧波形图

第二帧:



(图 3-4-3) 第二帧波形图

XK3190-DS10



(图 3-4-4) 第三帧波形图

第一帧数据: 标志位为 0

X: D0、D1、D2 -- 为小数点位置(0~4)

Y: D3 — 为重量符号(1—负、0—正)

D4 — 备用

G 18~G16: 为重量(净重)数据

第二帧数据: 标志位为 0

G15~G8: 为重量(净重)数据

第三帧数据: 标志位为 1

G7~G0 : 为重量数据

G0~G18: 由低到高构成重量(净重)的 19 位二进制码


五. 通讯接口的联接和使用

▲! 通讯接口输出引线与计算机联接必须准确无误, 倘若联接错误, 将损坏仪表输出端口或计算机通讯输入端口, 甚至严重损坏仪表和计算机及相应的外部设备。

▲! 进行计算机通讯须具备必要的计算机技术和程序编制能力, 须由专业技术人员参与或指导。非专业人员请不要随意联接。

1、硬件连接方法:

XK3190-DS10 仪表同时具有 RS232 和 RS485 两种串行通讯接口, 可与计算机进行通讯。具体引脚定义如下:



(图 3-5-1) 通讯接口定义(背视图)

XK3190-DS10

通讯接口采用 15 芯 D 型插头座(与大屏幕共用), 其引脚定义见图 3-5-1。RS232C0 使用 6、7、8 脚, RS485 使用 1、2、8 脚, 为串口 0; RS232C1 使用 3、4、5 脚, 为串口 1。其中 RS232C0 与 RS485 在使用连续方式时可同时使用, 使用命令方式时只能使用 RS232C0 或 RS485 其中一种接口。

2、通讯参数设置:

(1). 通讯参数

仪表串口 0 和串口 1 的通讯参数分别独立设置。

通讯参数由通讯地址、波特率、通讯方式三组参数组成。

(2). 通讯参数设置步骤:

步骤	操作	显示	注 解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【98】 按【输入】	【P 00】 【P 98】	设置密码(98 或 99) 98--串口 0 通讯参数设置 99--串口 1 通讯参数设置 例如: 98
3	按【1】 按【输入】	【ADR0 **】 【ADR0 01】	ADR0 为串口 0, ADR1 为串口 1 通讯地址(01~26) 例如: 1
4	按【1】 按【输入】	【BT0 *】 【BT0 1】	BT0 为串口 0, BT1 为串口 1 串行通讯的波特率(0~6) 分别表示 波特率为: 600、1200、2400、 4800、9600、19200、38400 例如: 1
5	按【0】 按【输入】	【TF0 *】 【TF0 0】	TF0 为串口 0, TF1 为串口 1 串行通讯方式: 0--连续发送方式(毛重) 1--指令应答方式 2--老 D2+连续通讯格式(净重), 每帧 8 个字节 3--新 D2+连续通讯格式(净重), 每帧 9 个字节 4--老 D2+连续通讯格式(毛重), 每帧 8 个字节 5--新 D2+连续通讯格式(毛重), 每帧 9 个字节 6--特殊连续通讯格式 1 7--特殊连续通讯格式 2 8--选配读卡器(见无人值守功能一章) 9--选配摄像机(需要开通功能) 例如: 0
6		称重状态	通讯参数设置结束

XK3190-DS10

3、通讯协议详解：

连续发送方式及指令应答方式的所有数据均为 ASCII 码，每个数据由 10 位组成，1 位为起始位，8 位为数据位，1 位停止位，无校验位。

(1) 连续发送方式：

所传送的数据为仪表的当前称量(毛重或净重)。每帧数据由 12 组数据组成。格式如下：

第 X 字节	内容及注解	
1	02(XON)	开始
2	+或-	符号位
3	称量数据	高位
:	称量数据	:
:	称量数据	:
8	称量数据	低位
9	小数点位数	从右到左 (0~4)
10	异或校验	高四位
11	异或校验	低四位
12	03(XOFF)	结束

异或 = $2 \oplus 3 \oplus \dots \oplus 8 \oplus 9$

(2) 指令应答方式：

仪表按上位机所发送的指令，输出相应的数据，上位机每发一次指令，仪表就相应地输出一帧数据。

a. 上位机发送指令：

第 X 字节	内容及注解	
1	02(XON)	开始
2	A~Z	地址编号
3	A~D	命令 A: 握手
		命令 B: 读毛重
		命令 C: 读皮重
		命令 D: 读净重
4	异或校验	高四位
5	异或校验	低四位
6	03(XOFF)	结束

异或 = $2 \oplus 3$

上位机发送命令示例（设仪表通讯地址为 01）：

命令类别	命令含义	上位机发送命令（十六进制）
------	------	---------------

XK3190-DS10

A 命令	握手	02 41 41 30 30 03
B 命令	读毛重	02 41 42 30 33 03
C 命令	读皮重	02 41 43 30 32 03
D 命令	读净重	02 41 44 30 35 03

b. 仪表输出内容:

第 X 字节	内容及注解	
1	02(XON)	开始
2	A~Z	地址编号
3	A~E	命令 A: 握手
		命令 B: 送毛重
		命令 C: 送皮重
		命令 D: 送净重
4	按命令内容输出相应数据	
:	按命令内容输出相应数据	
n-1	按命令内容输出相应数据	
n	按命令内容输出相应数据	
n+1	异或校验	高四位
n+2	异或校验	低四位
n+3	03(XOFF)	结束

异或 = $2 \oplus 3 \oplus \dots \oplus (n-1) \oplus n$

仪表输出时 4~n 的内容如下:

命令 A	无数据	每帧由 6 组数据组成
命令 B	为毛重, 格式:	每帧由 14 组数据组成
	a: 符号(+或-)	
	b: 毛重值 (6 位)	
	: (自高到低)	
	g	
命令 C	为皮重, 格式:	每帧由 14 组数据组成
	a: 符号(+或-)	
	b: 皮重值 (6 位)	
	: (自高到低)	
	g	
命令 D	为净重, 格式:	每帧由 14 组数据组成
	a: 符号(+或-)	

XK3190-DS10

	b: 净重值 (6 位)	
	: (自高到低)	
	g	
	h: 小数点从右到左(0~4)	

注 1: 异或校验高、低 4 位的确定: 异或和高、低 4 位如果小于、等于 9, 则加上 30h, 成为 ASCII 码数字发送。例如: 异或校验高 4 位为 6, 加 30h 后, 为 36h 即 ASCII 码的 6 发送; 异或和高、低 4 位如果大于 9, 则加上 37h, 成为 ASCII 码字母发送, 例如: 异或校验高 4 位为 B, 加 37h 后, 为 42h 即 ASCII 码的 B 发送。

(3) D2+连续通讯方式

老 D2+连续通讯格式, 数据以 ASCII 码方式输出, 每帧 8 个字节 (包括小数点)。数据先传低位后高位, 各帧之间用“=”分割。发送数据为净重 (即仪表显示值) 或毛重, 如当前值为 70.15, 则仪表连续发送 51.0700=51.0700=51.0700.....

新 D2+连续通讯格式, 数据以 ASCII 码方式输出, 每帧 9 个字节 (包括小数点)。数据先传低位后高位, 各帧之间用“=”分割。发送数据为净重 (即仪表显示值) 或毛重, 如当前值为 70.15, 则仪表连续发送 51.07000=51.07000=51.07000.....

(4) 选配刷卡器

DS10 可通过串口连接指定型号 IC 读卡器, 读取 IC 卡。

IC 卡需要通过上位机软件设置好车号、货号等信息, 然后再在仪表连接的读卡器上读取, 完成打印信息的自动输入。

刷卡器的详细介绍见无人值守功能一章。

(5) 选配摄像机

DS10 连接摄像机功能需要额外开通, 请联系供货商开通。

DS10 可通过串口 0 连接指定型号摄像机, 拍摄称重现场照片。

连接好摄像机后, 打印时将会自动拍摄照片, 可通过手机、电脑客户端远程查看。

详细介绍见无人值守功能一章。

六、摄像机、IC 读卡器同时连接说明

摄像机、IC 读卡器可以同时连接仪表, 由于摄像机固定连接串口 0, 同时连接时, IC 读卡器只能连接到串口 1。参数设置中, TF0 需要选择 9, TF1 需要选择 8。

仪表 15 芯接口的 15 号脚提供 5V 外设电源, 可以为摄像机、IC 读卡器供电, 连接方法如下:

仪表 15 芯接口	摄像机接口
1 - RS485 R/T+	R/T+
2 - RS485 R/T-	R/T-
8 - GND	电源负
15 - 5V	电源正

仪表 15 芯接口	IC 读卡器接口
3 - RXD	TXD
4 - TXD	RXD
5 - GND	电源负
15 - 5V	电源正

XK3190-DS10

七、开关量输入输出接口

仪表提供继电器输出接口，用于控制外部设备，例如道闸、报警铃声、指示灯等。

继电器输出规格

1A 240VAC/30VDC, 2A 120VAC。

接口定义

11 号脚 - 常闭端, 12 号脚 - 公共端, 13 号脚 - 常开端。

开关量输入接口

14 号脚 - 8 号脚/5 号脚, 14-8 或者 14-5 短路时, 开关量输入有效。

参数设置

步骤	操作	显示	解释
1	按【设置】 按【3】 按【输入】	【P 00】 【P 03】	操作选择开关量参数设置:
2	按【1】 按【输入】	【0F **】 【0F 01】	输入开关量输出功能 (见注 1) 例如: 01
2	按【2】 按【输入】	【1F **】 【0F 02】	输入开关量输入功能 (见注 2) 例如: 02
4	输入 1000 按【输入】	【L*****】 【L001000】	输入重量下限 例如: 1000
5	输入 3000 按【输入】	【H*****】 【H003000】	输入重量上限 例如: 3000
6		返回称重状态	

注 1: 开关量输出功能

oF 参数	功能
00	禁止输出
01	毛重小于重量下限, 输出闭合
02	毛重大于等于重量下限且小于重量上限, 输出闭合
03	毛重大于等于重量上限, 输出闭合
04	毛重小于重量下限或大于等于重量上限, 输出闭合
05	稳定且毛重小于重量下限, 输出闭合
06	稳定且毛重大于等于重量下限且小于重量上限, 输出闭合
07	稳定且毛重大于等于重量上限, 输出闭合
08	稳定且毛重小于重量下限或大于等于重量上限, 输出闭合

XK3190-DS10

11	净重小于重量下限，输出闭合
12	净重大于等于重量下限且小于重量上限，输出闭合
13	净重大于等于重量上限，输出闭合
14	净重小于重量下限或大于等于重量上限，输出闭合
15	稳定且净重小于重量下限，输出闭合
16	稳定且净重大于等于重量下限且小于重量上限，输出闭合
17	稳定且净重大于等于重量上限，输出闭合
18	稳定且净重小于重量下限或大于等于重量上限，输出闭合
20	道闸
21	红绿灯逻辑 1
22	红绿灯逻辑 2

注 2: 开关量输入功能

IF 参数	功能
00	无功能
01	置零
02	去皮
03	打印
04	补打
05	累计
06	输入
07	称重

注 3: 当开关量输出设置为 20 以上时，开关量输入只能作为光幕使用。IF 参数设置无效。

注 4: 红绿灯输出方式，红灯时常开输出断开，绿灯时常开输出闭合

第四章 操作方法

一、开机及开机自动置零

1. 接通交流电源或外置蓄电池，并打开电源开关后，仪表进行“999999”~“000000”的笔划自检，完成后自动进入称重状。
2. 在笔划自检过程中，按任意键停止自检。
3. 开机时，如果秤上的重量偏离零点，但仍在设置的范围内，仪表将自动置零。开机置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。

正常工作时应把标定开关拨到禁止标定的位置。

二、手动置零 (半自动置零)

1. 按【置零】键，符合置零条件时，可以使仪表回零，此时零位标志符亮。
2. 显示值偏离零点,但在置零范围以内时，【置零】键起作用。否则【置零】键不起作用，置零范围的参数选择、设置方法详见标定的有关章节。
3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

三、去皮功能操作

本仪表提供三种去皮方式：

①. 一般去皮：

在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按【去皮】键，可将显示的重量值作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，去皮标志符亮。

②. 预置皮重：

在称重显示状态下，按【设皮】键，仪表显示【P***.***】，此时显示的数值为原皮重值。若需设置新的皮重值，则可用数字键送入后，再按【输入】键确认即可。

③. 按车号调用皮重：

在称重显示状态下，按【车号】键，仪表显示【o*****】，用数字键送入正确的车号后，再按【去皮】键即可，此时仪表从内存中找到与该车号对应的皮重值，调出使用。

在称重显示状态下，可连续去皮。当皮重为零时去皮标志符熄灭；当仪表符合置零条件时，按【置零】键也可使皮重为零，去皮标志符熄灭。

四、日期与时间的设置及操作

在称重状态下，按【时钟】键仪表显示当前日期【D**.**.***】，此时输入正确的日期后按【输入】键进行确认。仪表接着显示当前时间【T**.**.***】，并自动走时，此时输入正确的时间后按【输入】键进行确认，即完成日期和时间的设置。

五、蓄电池使用

当使用蓄电池供电时，显示窗右上方的“电池电量”指示符会指示当前蓄电池所剩的电量；绿色表明电量充足；黄色表明电量较足；红色表明电量不足。电量不足时应考虑给蓄电池充电，如继续使用则蓄电池电量继续减少，仪表会自动切断电源以保护蓄电池。

把蓄电池连到仪表上，再接通交流电源，仪表就会对蓄电池充电（充足约需20小时）。无论

XK3190-DS10

是否打开电源开关都会充电，关机充电速度较快，推荐使用。

蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用。

蓄电池连接线上标有红色的插头为正（+），与蓄电池正极相连；标有黑色的插头为负（-），与蓄电池负极相连。

把蓄电池正负极性接反或短路均可能使仪表的直流自恢复保险丝断路以保护仪表及蓄电池，这时把蓄电池正确连接后，重新开机即可正常使用。

蓄电池属易耗品，不属三包范围。

六、数据记录的贮存操作

仪表的贮存操作和打印操作相同。如果打印机类型设置为有效，每贮存一组完整的记录，便同时打印出该组记录。

贮存操作一共有3种：手动打印贮存、自动打印贮存、刷卡打印贮存。

1. 手动打印贮存操作：

(表 4-2-1)

步骤	操 作	显 示	解 释
1	按【打印】	在称重显示状态下	
2	输入车号 按【输入】	【0 *****】 【0 03217】	输入车号 比如：03217
3	输入货号 按【输入】	【HN **】 【HN 35】	输入货号 如：35
4	输入客户号 按【输入】	【CN **】 【HN 35】	输入客户号(可设置跳过) 如：35
5	输入备注号 按【输入】	【BN **】 【HN 35】	输入备注号(可设置跳过) 如：35
6	按【10】 按【输入】	【BFL **】 【BFL 10】	输入扣率的百分值 如：10
			贮存结束

注1：车号、货号、客户号、备注号、扣率，可在打印参数设置中设置为使用/不使用，当设置为不使用时，相应步骤会自动跳过。

注2：客户号、备注号还可以设置为使用，但是打印时不输入，打印时自动调用当前客户号、备注号，跳过上表中步骤4、步骤5。

注3：扣率只有选择填充打印时才生效，其它打印格式时，自动跳过步骤6。

2. 自动打印贮存操作：

“自动”指示灯亮时，仪表处于自动打印状态。当仪表重量稳定、且大于最小打印重量时，仪表自动打印贮存当前重量。车号、货号、客户、备注等调用当前仪表信息。

3. 刷卡打印贮存操作：

当使用无人值守功能，刷卡时如果重量稳定，且符合打印条件，仪表自动打印贮存当前重量。车号、货号、客户、备注等调用卡内存储的信息。

XK3190-DS10

七、数据记录的贮存方式：

1、先空车贮存，再满车贮存；或者先满车贮存，后空车贮存。也就是说要经过两次贮存才构成一组完整记录。

2、满车前来称量且皮重已知时，一次贮存便构成一组完整记录。

3、称量的不是装载货物的车辆而仅仅是一个货物，此时总是一次贮存便构成一组完整记录。

XK3190-DS10 为了能自动识别区分以上三种贮存的情况，特作以下协定：

▲ 车辆的车号必须是不等于 0 的任意数。也就是说 0 不能作为真实车辆的车号。如果车号设置为 0 时，表示前来称重的不是一个载物的车辆，而仅仅是一个货物。

▲ 如果仪表的去皮标志符亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一则完整的记录。

▲ 如果车号设置为 0 以外的任意 5-7 位数，打印参数中 Y 参数最高位设置为 0，而且仪表的去皮标志符不亮，则必须经过两次贮存操作才能构成一个完整的记录。

▲！数据不稳定时或毛重 ≤ 0 或净重 ≤ 0 时，都不能进行贮存。

仪表规定车号为 5-7 位数，货号、客户号、备注号为 3 位数。最多可贮存 1023 个车号、255 个货号、255 个客户、255 个备注。

自动贮存打印说明：

自动贮存打印的设置见打印设置一节。

自动贮存打印时，不存在两次贮存方式。

自动贮存时，贮存的车号、货号、客户号、备注号为贮存前已设置的当前信息。

自动贮存的皮重值分以下三种情况：

- ① 仪表的去皮标志符亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录。
- ② 仪表的去皮标志符不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮重值存入该组记录。
- ③ 仪表去皮标志符不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以 0 作为皮重值存入该组记录。

若车号多于 1023 个时，仪表会显示【Err 10】，此时可以通过本章第十一节中介绍的方法清除某个车号，或全部记录。

仪表设置为一次称重打印模式，每次称重都会作为一个完整的记录进行存储和打印。如果仪表处于去皮状态，则把当前皮重作为记录的皮重。如果仪表未处于去皮状态则调用仪表里保存的该车号对应的记忆皮重作为记录的皮重（如果没有记忆皮重则该记录的皮重为零）。一次称重打印模式的设置详见打印设置中的 Y 参数。

XK3190-DS10

八、打印设置及操作

1、打印设置：（表 4-8-1）

步骤	操 作	显 示	解 释
1	按【设置】 按【97】 按【输入】	【 P 00】 【 P 97】	输入密码 97
2	按【1】 按【输入】	【AUTO *】 【AUTO 1】	选择自动/手动打印 自动打印功能选择 0: 手动打印 1: 上秤自动打印（关机不保存） 2: 上秤自动打印 3: 光幕不遮挡自动打印 4: 读卡成功自动打印 5: 光幕不遮挡且读卡成功自动打印 如：选择 1（自动打印）
3	按【4】 按【输入】	自动指示符亮 【TYPE *】 【TYPE 4】	选择打印机种类 0--只存储，不打印 1--外置微打(仅支持英文) 2--松下 KX-P1131 3--松下 KX-P1121 4--爱普生 LQ-1600K、LQ300K+、 得实 D300 5--内置面板式微打 6--外置热敏微打 POS58、T58D 等 7--爱普生 LX300(仅支持英文)
4	按【50】 按【输入】	【 HL **】 【 HL 50】	打印限制选择 00 -- 回零才可以再次打印 25 -- 回到 25%称量以下可再次打印 50 -- 回到 50%称量以下可再次打印 75 -- 回到 75%称量以下可再次打印 99 -- 满称量情况下也可再次打印 如：50
5	按【3】 按【输入】	【ARR *】 【ARR 3】	选择打印格式 Arr = 0 -- 记录格式 1 -- 单联单格式 2 -- 二联单格式 3 -- 三联单格式 如：选择 3

XK3190-DS10

步骤	操 作	显 示	解 释
6	按【100】 按【输入】	【L *****】 【L001.00】	设置自动打印时的最小自动打印重量 L 必须大于 10 个分度值 如：1.00
7	按【05】 按【输入】	【8 **】 【8 05】	走纸行数设置(0~30) 如： 05
8	按【1】 按【输入】	【00E *】 【00E 0】	填充式打印格式选择 0: 不使用填充式打印格式 1: 使用填充式打印格式 2: 使用横联单打印格式 3: 使用定制三联填充打印格式一 4: 使用定制三联填充打印格式二 如：选择 0
9	按【1】 按【输入】	【0CT *】 【0CT 0】	填充式打印格式时扣率选择 0: 不使用扣率 1: 使用扣率 如：选择 0
10	按【000011】 按【输入】	【Y *****】 【Y 000011】	Y 参数有 6 位, 自左到右分别为 1~6 位, 每位的作用如下: 第 1 位: 0: 两次称重打印模式 1: 一次称重打印模式 2: 一次称重打印不调用车号皮重; 第 2 位: 0: 重量单位为公斤(kg) 1: 重量单位为吨(t); 第 3 位: 客户 第 4 位: 备注 第 5 位: 货号 0: 不使用 1: 使用数字号 2: 使用中文信息 3: 使用数字号, 打印时不输入 4: 使用中文信息, 打印时不输入; 第 6 位: 0: 不使用权号 1: 5 位数字车号 3: 6 位数字车号 5: 7 位数字车号 如：选择 000011
11	按【8】 按【输入】	【TELN **】 【TELN 08】	微打打印电话号码长度(0-12) 0: 不打印电话, 跳过以下两步 如：选择 8 位电话

XK3190-DS10

步骤	操作	显示	解释
12	按【12】 按【输入】	【H **】 【H 12】	电话号码高位输入
13	按【345678】 按【输入】	【L ****】 【L 345678】	电话号码低位输入
		操作结束	

注：(1)使用外接打印机时，打印机种类(Type)按不同的打印机类型选择 1、2、3、4、6。

(2)步骤 8、9 只作用于打印机型号(Type)为 2、3、4 时，其余型号无意义。

(3)打印机类型为 1、5、6 时，可以打印电话号码，其余型号不打印。

(4)Y 参数第一位选 2 时，打印当前重量，皮重保存为 0，不调用车号皮重。

★ 只有在选用填充格式时，才可以选用是否使用扣率。

★ 打印具体格式参见附录

★ 填充式可使用专用格式无碳复印打印纸，快速打印一式三份。也可使用专用格式普通打印纸，快速打印一式一份。

★ 用户若需定制特别格式的填充式打印，可与经销商联系。

2、自定义打印项目设置：

步骤	操作	显示	解释
1	按[设置] 按[9][6] 按[输入]	[P 00] [P 96]	输入密码 96
2	按[1] 按[输入]	[SEP *] [SEP 1]	选择是否使用自定义打印格式 0：使用默认打印格式 1：使用自定义打印格式 注：选 0 时直接退出设置。 如：选择 1
3	按[1] 按[输入]	[P01 **] [P01 01]	选择第一行/列的打印项目（注 1） 如选择 01，第一行/列打印序号
4	按[1] 按[输入]	[P02 **] [P02 02]	选择第二行/列的打印项目 如选择 02，第二行/列打印日期
5		*****	继续设置后续打印项目，直至输入结束代号 00，或者设置完 15 个打印项目

注 1：项目代号表：

项目代号	项目内容	备注
01	序号	
02	日期	

XK3190-DS10

03	时间	
04	车号	
05	货号	
06	毛重	
07	皮重	
08	净重	
09	客户	
10	备注	
11	电话	仅使用微打时可选
12	日期 2	第二次称重日期
13	时间 2	第二次称重时间
14	压缩日期时间	仅使用记录格式时可选
15	压缩日期时间 2	仅使用记录格式时可选
16	累计毛重	仅使用记录格式时可选
17	累计净重	仅使用记录格式时可选
18	次数	仅使用记录格式时可选
19	无效	不会打印
20	扣率	仅使用填充格式时可选
21	计算扣率净重	仅使用填充格式时可选
22	空行	使用记录格式时无效
00	结束	输入 00 结束自定义项目输入

注 2：最大可设置 15 行打印项目。

注 3：设置完第 15 行打印项目自动退出设置。

注 4：打印项目设置为 0 时，自动退出设置。

注 5：记录格式需要注意，打印项目过多，超出一行能打印的内容时会错行，需要减少打印项目。

3、自定义打印抬头设置：

步骤	操 作	显 示	解 释
1	按[设置] 按[9][5] 按[输入]	[P 00] [P 95]	输入密码 95
2	按[1] 按[输入]	[HD *] [HD 1]	选择是否打印抬头信息 0：不打印抬头信息 1：打印抬头信息 如：选择 1（打印抬头信息）

XK3190-DS10

步骤	操 作	显 示	解 释
3	按[4147] 按[输入]	[00 ****] [00 4147]	输入第一个字符的区位码 如第一个字符是“上”，输入 4147
4	按[0034] 按[输入]	[02 ****] [02 0034]	输入第二个字符的区位码 如第二个字符是“A”，输入 0034
5	输入后续字符
N	按[0000] 按[输入] [* 0000]	输入 0000，结束输入过程

注 1：抬头信息中汉字以汉字区位码的方式输入，字符/数字查下面字符表。

注 2：抬头最多打印 40 个字母/数字，1 个汉字=2 个字母/数字。

字母、数字代码表（表 3-4-1）

代码	字符	代码	字符	代码	字符	代码	字符	代码	字符
0001		0021	4	0041	H	0061	\	0081	p
0002	!	0022	5	0042	I	0062]	0082	q
0003	"	0023	6	0043	J	0063	^	0083	r
0004	#	0024	7	0044	K	0064	—	0084	s
0005	\$	0025	8	0045	L	0065	'	0085	t
0006	%	0026	9	0046	M	0066	a	0086	u
0007	&	0027	:	0047	N	0067	b	0087	v
0008	'	0028	;	0048	O	0068	c	0088	w
0009	(0029	<	0049	P	0069	d	0089	x
0010)	0030	=	0050	Q	0070	e	0090	y
0011	*	0031	>	0051	R	0071	f	0091	z
0012	+	0032	?	0052	S	0072	g	0092	{
0013	,	0033	@	0053	T	0073	h	0093	
0014	-	0034	A	0054	U	0074	i	0094	}
0015	.	0035	B	0055	V	0075	j	0095	~
0016	/	0036	C	0056	W	0076	k		
0017	0	0037	D	0057	X	0077	l		
0018	1	0038	E	0058	Y	0078	m		
0019	2	0039	F	0059	Z	0079	n		
0020	3	0040	G	0060	[0080	o		

4、自定义填充打印格式设置：

步骤	操 作	显 示	解 释
1	按[设置] 按[9][4] 按[输入]	P 00 P 94	输入密码 94

XK3190-DS10

步骤	操 作	显 示	解 释
2	按[45] 按[输入]	LFT ** LFT 45	设置打印左边距, 单位 mm 例如输入 45, 左边距 45mm
3	按[60] 按[输入]	LH ** LH 60	设置每行的高度, 单位 dot 1dot = 25.4/180mm 例如输入 60, 行高 8.47mm
4	按[000] 按[输入]	TF *** TF 000	设置打印前走纸, 单位 dot 1dot = 25.4/180mm 例如输入 0, 打印前不走纸
5	按[450] 按[输入]	EF *** EF 450	设置打印后走纸, 单位 dot 1dot = 25.4/180mm 例如输入 450, 打印后走纸 63.5mm
6	按[0] 按[输入]	DH * DH 0	设置倍高打印 例如输入 0, 不倍高
7	按[75] 按[输入]	COL ** COL 75	多联填充打印时每联宽度, 单位 mm 列宽最小 25mm 例如输入 75, 每列宽度 75mm
8	返回称重状态

九、车号信息输入：

1、仪表按键输入车号：

- 1) 车号类型：车号可选择 5~7 位数字。
- 2) 类型参数：车号类型参数为打印设置中 Y 参数的最右边一位，可输入 0/1/3/5。
- 3) 参数与车号对应关系：
 - 0：不使用车号
 - 1：使用 5 位数字车号
 - 3：使用 6 位数字车号
 - 5：使用 7 位数字车号

2、刷卡输入车号：

车号信息储存在卡内，刷卡打印时，仪表自动读取卡内包含的车号信息。
卡内车号信息可以是数字、字母、完整中文车号。

十、货号、客户、备注输入：

1. 仪表当前货号、客户、备注保存最后一次输入仪表的信息。
2. 货号、客户、备注在仪表按键输入时，都是输入代号，输入范围为 0~254。
3. 仪表内可储存代号与中文信息的对照表，打印时根据仪表打印参数，选择打印代号还是打印中文信息。
4. 中文对照信息可在蓝牙连接界面使用手机软件写入。

XK3190-DS10

5. 货号、客户、备注可选择打印时不输入，在打印之前，先按【货号】/【客户】/【备注】键输入当前货号/客户/备注，打印时直接调用仪表当前信息。

十一、拍照说明

仪表可以选配摄像机，当选择使用外部摄像机时，仪表打印的同时会拍摄现场图片。

1、连接方法：

摄像机使用 RS485 连接仪表，由仪表提供摄像机工作电源，具体连线方法如下：

信号正连接仪表 15 芯的 1 号脚，信号负连接 15 芯的 2 号脚，电源正连接 15 芯的 15 号脚，电源负连接 15 芯的 8 号脚。

注意电源线不能接反，当连接距离较远时，需要使用外部电源就近给摄像机供电，电源为直流 6V-12V。

2、参数设置：

在通讯参数中，将 tF 参数设置为 9，仪表启用拍照功能。具体设置方法详见第二章通讯参数设置。

3、照片说明：

照片分辨率为 640*480,格式为 jpg，在打印的同时进行拍摄。

4、照片信息查看：

照片信息需要在手机、电脑客户端查看，与称重记录绑定。

由于照片信息只能在客户端查看，所以照片需要上传到网络，在使用拍照功能前，必须先开通网络功能。

十二、补充打印

如果因为某种原因（比如打印机出故障等），未能打印好称重记录时，在排除故障之后，按一下【补打】键即可补充打印出当前贮存的记录。

仪表设置为两次称重打印模式，使用先空车后重车或先重车后空车的两次贮存方法，在第一次贮存时，因该组记录还不完整，仪表只显示【LoAd】约 1.5 秒以提示操作者，但不打印。不过，此时若按【补充打印】键仍可将此不完整的记录打印出。

打印出的结果总是：

- ① 序号为 0；
- ② 毛重和净重均为 0；
- ③ 皮重值为当前存储的重量。

(两次称重打印模式的设置详见打印设置中的 Y 参数)。

十三、累计打印

在一段称量结束后，可按【累计打印】键打印出该段记录的累计值。

十四、报表打印

1、按【报表】，输入日期后按【输入】，可打印该日分类统计的日报表（即当天按时间顺序

XK3190-DS10

的明细表、分别按车号、按货号、按客户号，按备注号的统计报表）。

- 2、按【报表】，再按【1】，可打印总报表1（即时间顺序的统计报表）
- 3、按【报表】，再按【2】，可打印总报表2（即按车号的统计报表）
- 4、按【报表】，再按【3】，可打印总报表3（即按货号的统计报表）
- 5、按【报表】，再按【4】，可打印总报表4（即车号皮重报表）
- 6、按【报表】，再按【5】，可打印总报表5（即按客户号的统计报表）
- 7、按【报表】，再按【6】，可打印总报表6（即按备注号的统计报表）

十五、查询记录

用【检查】键可以按不同的方式检查仪表内各种记忆内容，操作方式如下：

1、按照日期检查称重记录（表 4-15-1）

步骤	操作	显示	解 释
1	按【检查】 按【输入】	在称重状态下 【READ !】	选择希望检查的内容和格式 REAd= 1--检查某一天的全部记录 2--检查某车号的全部记录 3--检查某货号的全部记录 4--检查车号 5--检查所有记录 6--检查某客户号的全部记录 7--检查某备注号的全部记录
2	送日期 按【输入】	【0 **.**.】 【0 08.08.25】	选择你希望检查哪一天的记录 如：8月25日 接下去便依次显示2008年8月25日的每次记录
3	按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】	【NO 0001】 【T **.**.】 【0 *****】 【HN ***】 【R *****】 【T *****】 【N *****】 【CN ***】 【BN ***】	第一次 时间（时/分） 车号 货号 毛重 皮重 净重 客户 备注 } 第一次记录

XK3190-DS10

步骤	操作	显示	解 释
4	按【输入】	【NO 0002】	第二次 时间(时/分) 车号 货号 毛重 皮重 净重 客户 备注 第二次记录
	按【输入】	【T **.**.**】	
	按【输入】	【0 *****】	
	按【输入】	【HM ***】	
	按【输入】	【R *****】	
	按【输入】	【T *****】	
	按【输入】	【N *****】	
	按【输入】	【CN ***】	
按【输入】	【BN ***】		
...	
	按【输入】	【 END 】	结束
		返回称重显示	

- (1). 在第2步中按【置零】键可清除该日期全部称重记录。(清除方式④)
- (2). 在第3步和第3步之后,按【置零】键可以清除你正在检查的该组称重记录。(清除方式⑦)
- (3). 在进入检查状态后按【检查】键可以按反向顺序查询记录。

2. 按车号检查称重记录。 (表 4-15-2)

步骤	操作	显示	解 释
1	按【检查】	在称重状态下	选择2表示按车号检查记录
	按【2】	【READ 1】 【READ 2】	
2	按【输入】	【0 *****】	选择你希望检查哪一个车号的记录 如: 12345
	送车号	【0 12345】	
3	按【输入】	【NO 0001】	接下去便显示 12345 号车的全部称重记录 日期(月/日) 时间(时/分) 货号 毛重 皮重 净重 客户 备注 第一次记录
	按【输入】	【0**.**.**】	
	按【输入】	【T**.**.**】	
	按【输入】	【HM ***】	
	按【输入】	【R *****】	
	按【输入】	【T *****】	
	按【输入】	【N *****】	
	按【输入】	【CN ***】	
按【输入】	【BN ***】		

XK3190-DS10

步骤	操作	显示	解释	
4	按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】	【NO 0002】 【0**.** **】 【T**.** **】 【HM ***】 【R *****】 【T *****】 【M *****】 【CM ***】 【BM ***】	日期（月/日） 时间（时/分） 货号 毛重 皮重 净重 客户 备注	第二次记录
...		
		【 END 】	结束	

- (1). 在第2步按【置零】键可以清除该车号的全部记录，但保留它的记忆皮重值。（清除方式⑤）
- (2). 在第4步和第4步之后，按【置零】键可以清除你正在检查的该组称重记录。（清除方式⑦）
- (3). 在进入检查状态后按【检查】键可以按反向顺序查询记录。

3. 按货号、客户、备注检查称重记录 (表 4-15-3)

步骤	操作	显示	解释	
1	按【检查】 按【3】 按【输入】	在称重状态下 【READ 1】 【READ 3】	选择3表示按货号检查记录 选择6表示按客户检查记录 选择7表示按备注检查记录 例如，选择3按货号检查	
2	送货号 按【输入】	【HM **】 【HM 23】	选择您希望检查哪一个货号的记录如：23	
3	按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】	【NO 0001】 【0 *****】 【0**.** **】 【T**.** **】 【R *****】 【T *****】	接下去显示23货号的全部称重记录 车号 日期（月/日） 时间（时/分） 毛重 皮重	第一次记录
4	按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】 按【输入】	【NO 0002】 【0 *****】 【0**.** **】 【T**.** **】 【R *****】 【T *****】	车号 日期（月/日） 时间（时/分） 毛重 皮重	
...		
		【 END 】	结束	

XK3190-DS10

- (1). 在 2 步中按【置零】键可以清除该货号/客户/备注的全部记录。(清除方式⑥)
- (2). 在 3 步和 3 步之后, 按【置零】可清除正在检查的该组称重记录。(清除方式⑦)
- (3). 在进入检查状态后按【检查】键可以按反向顺序查询记录。

4. 检查车号 (表 4-15-4)

步骤	操 作	显 示	解 释
1	按【检查】 按【4】键 按【输入】	在称重状态下 【READ 1】 【READ 4】	选择 4 表示 检查车号
2	按【输入】 按【输入】	【NO 001】 【0 *****】	第一个车号
3	按【输入】 按【输入】	【NO 002】 【0 *****】	第二个车号
...	
n	按【输入】 按【输入】	【NO NNN】 【0 *****】	最后一个车号
	按【输入】	【 END 】	
		返回称重显示	

- (1). 在以上操作过程中, 每当显示车号时, 按【置零】键可以清除该车号以及它的记忆皮重和该车号的全部称重记录。(清除方式②)
- (2). 在进入检查状态后按【检查】键可以按反向顺序查询记录。

十六、清除操作:

1. 本仪表允许以下几种清除记录的方式:

方式①: 清除全部记录。(包括所有车号和记忆的皮重)

方式②: 清除某一车号, 该车号的记忆皮重, 以及该车号对应的全部称重记录。

方式③: 清除最后一次贮存的称重记录。

方式④: 清除某一天的全部记录。

方式⑤: 清除某一车号对应的全部称重记录。(但保留该车号, 以及它的记忆皮重)

方式⑥: 清除某一货号、客户、备注对应的全部称重记录。

方式⑦: 清除仪表内任意一个称重记录。

2. 用任何一种方式清除记录时, 仪表都会显示【SURE 0】, 请操作者选择是否确定。此时当【Sure】≠0, 再按【输入】键表示确认。否认时, 让【SURE】=0, 再按【输入】键或者按【称重】键退出。

3. 操作方法:

1) 在称重状态下, 按【清除】键可以清除全部记录。【方式①】

2) 在称重状态下, 按【车号】键, 再用数字键可输入某车号后, 再按【置零】键可清除该车号, 及对应的记忆皮重, 以及对应的记录。【方式②】

3) 在称重状态下, 按【清除】键, 按【9】, 按【输入】清除最后一次贮存的记录。【方式③】

4) 清除方式④、⑤、⑥、⑦参见数据记录检查一节。

▲! 数据清除后不能恢复, 在操作时须谨慎, 以免误操作造成数据丢失。

XK3190-DS10

▲！在标定或修改打印参数后，需清除所有称重记录。

十七、车号皮重的输入方法：

仪表可以长期记忆 1023 个皮重值，输入方法有三种：

1. 用数字键输入皮重：（*：为原设置值）（表 4-17-1）

步骤	操作	显示	解释
1	按【车号】	在称重显示状态下	
2	送车号 按【输入】	【0 *****】 【0 35790】	送入车号 如：35790
3	送入皮重 按【输入】	【P *****】 【P 0:000】	送入皮重 如：1000kg
4		返回称重显示	结束

2. 称重法存皮重：

在称重状态下，将空车放在秤台上，等秤稳定后，按【存皮重】键，再输入车号后按【输入】键。

3. 每贮存一组称重记录时，如果该车号在内存中没有记忆皮重，则该组记录中的皮重值便作为该车辆的记忆皮重存入内存。

十八、毛净重切换

在称重状态，且有皮重的情况下（净重显示状态），按【毛/净】键可以切换到毛重显示状态。再按一次【毛/净】键可以切换回原来的净重显示状态。

去皮或预置皮重后，仪表自动进入净重显示状态。

没有皮重时，仪表一直处于毛重显示状态，【毛/净】键无效。

十九、面板式微打走纸

XK3190-DS10P 配有面板式针式微打，当打印机型号 TYPE 参数设置为 5 时，持续按住【称重】键，可以使微打连续走纸。

第五章 蓝牙功能

一、概述

DS10 具有蓝牙接口，可通过蓝牙连接手机软件，方便设置仪表各项信息。

二、进入方法

按【设置】键，仪表显示“P 00”，输入【74】，仪表显示【BLT 】, 仪表关闭网络开始启动蓝牙功能。

三、蓝牙指示符说明：

黄色闪烁时，蓝牙功能初始化中。

黄色不闪烁，蓝牙功能已成功启动，等待连接。

绿色不闪烁，蓝牙连接已建立，可正常通讯。

四、功能简介

1. 输入中文货物名称

仪表可存储 255 个中文货物名称，存储时输入货物代号 0-254。

如果选择打印名称信息，打印参数 Y 的右边第二位选择 2 时，打印时自动查找货物代号是不是有对应的货物名称信息，如果有会打印出货物名称。

通过蓝牙可以读取当前仪表的货物名称列表，也可以输入或者修改货物名称。

2. 输入中文客户信息

仪表可存储 255 个中文客户信息，存储时输入客户代号 0-254。选择打印客户信息时，将打印出客户代号对应的客户信息。

通过蓝牙可以读取当前仪表的客户信息列表，也可以输入或者修改客户信息。

3. 输入中文备注信息

仪表可存储 255 个中文备注信息，存储时输入备注代号 0-254。选择打印备注信息时，将打印出备注代号对应的备注信息。

通过蓝牙可以读取当前仪表的备注信息列表，也可以输入或者修改备注信息。

4. 设置打印参数

通过手机软件，可以更直观地查看修改打印参数。

5. 设置通讯参数

通过手机软件，可以更直观地查看修改通讯参数。

第六章 网络功能

一、概述

XK3190-DS10 仪表具有物联网功能，通过内置的 GPRS 连接网络云端服务器。使用手机、电脑客户端可以方便地对设备进行远程访问和管理。

更多详细信息请查看客户端软件使用说明书。

二、网络指示符说明：

不亮	仪表网络功能没有激活
黄色且闪烁	网络正在启动中
黄色且不闪烁	网络启动完成
绿色	网络通讯正常

XK3190-DS10

第七章 无人值守功能

一、概述

DS10 可连接摄像头、红外光栅、红外光幕、读卡器、红绿灯、道闸等组成简单的无人值守系统。例如一个无人值守系统硬件配置如下，在秤的两端设置了红外光栅（遮挡时输出断开），下秤端设置了摄像头、红绿灯和读卡器。

步骤	状态	红绿灯	操作
1	初始状态	绿灯	车辆上秤
2	秤上有重量，光幕遮挡	绿灯	车辆上秤
3	秤上有重量，光幕不遮挡	红灯	停车
4	秤上有重量，光幕不遮挡	红灯	司机刷卡
5	仪表存储打印称重记录，拍摄称重画面	绿灯	车辆下秤
6	秤上无重量，光幕不遮挡	绿灯	下秤完毕

相关参数设置方法：

参数类别	参数代号	参数名称	值
通讯参数	TF0	串行通讯方式 0	9
通讯参数	BT1	串行通讯的波特率 1	4
通讯参数	TF1	串行通讯方式 0	8
开关量参数	oF	开关量输出功能	22
开关量参数	iF	开关量输入功能	02
开关量参数	L	上秤重量门限	200
打印参数	Auto	自动打印功能选择	5

二、摄像线头

摄像头连接于仪表串口 0 的 RS485 接口上，用于拍摄称重打印存储时的照片。参数设置方法如下。

步骤	操作	显示	注解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【9】【8】 按【输入】	【 P 00 】 【 P 98 】	设置密码 98 98--串口 0 通讯参数设置
3	按【输入】	【 ADDR ** 】	设置通讯地址 接摄像头时通讯地址无效
4	按【输入】	【 BT0 * 】	串行通讯的波特率 接摄像头时波特率固定，设置无效
5	按【9】 按【输入】	【 TF0 * 】 【 TF0 9 】	串行通讯方式： 选择:9 摄像头模式
6		称重状态	通讯参数设置结束

XK3190-DS10

三、红外光栅、红外光幕

红外光栅或红外光幕接在仪表的开关量输入接口上，用于判断车辆是否完全上秤。

开关量输入设置：

步骤	操作	显示	注 解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【3】 按【输入】	【 P 00 】 【 P 03 】	设置密码 03 03--开关量功能设置
3	按【输入】	【OF **】	设置开关量输出功能 和红外光栅、红外光幕无关
4	按【1】 按【输入】	【 IF * 】	设置开关量输入功能 0: 无效 1: 接红外光栅、光幕，遮挡时输出闭合 2: 接红外光栅、光幕，遮挡时输出断开
5		称重状态	开关量参数设置结束

自动打印功能设置：

步骤	操作	显示	注 解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【9】、【7】 按【输入】	【 P 00 】 【 P 97 】	设置密码 97 97--打印参数设置
3	按【5】 按【输入】	【AUTO *】 【AUTO 5】	选择自动/手动打印 自动打印功能选择 3: 光幕不遮挡自动打印 4: 读卡成功自动打印 5: 光幕不遮挡且读卡成功自动打印 如: 选择 5 (光幕不遮挡且读卡成功自动打印)
4	按【称重】	【TYPE *】	设置打印机型号
5		称重状态	打印参数设置结束

四、读卡器

读卡器操作流程：首先电脑上使用我们提供的软件，连接电脑版的读卡器把称重信息如车号、货号等）写入 M1 卡，在写入时可以指定密码。然后仪表连接仪表版的读卡器读取 M1 卡获得称重信息进行打印存储，如果写入时指定了密码，那么也要在仪表上输入对应的密码。

读卡器连接于仪表串口 0 或 1 的 RS232 接口上，参数设置方法（以接在串口 1 上为例）如下。

XK3190-DS10

串口通讯方式设置

步骤	操作	显示	注解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【9】【9】 按【输入】	【 P 00 】 【 P 99 】	设置密码 99 99--串口 1 通讯参数设置
3	按【输入】	【 ADDR: ** 】	设置通讯地址 接读卡器时通讯地址无效
4	按【4】 按【输入】	【 BT: * 】	串行通讯的波特率 接读卡器时波特率固定为 4（9600）。
5	按【8】 按【输入】	【 TF: * 】 【 TF: 8 】	串行通讯方式: 选择:8 读卡器模式
6		称重状态	通讯参数设置结束

读卡器密码设置:

步骤	操作	显示	注解
1	按【设置】 按【5】、【5】 按【输入】	【P 00】 【P 55】	设置密码 55:
2	输入标定 密码后 按【输入】	【0000000】 【C*****】	输入标定密码 注: 如果本次开机, 成功输入过标定密码的话, 则跳过本步骤
3	输入软件中设 置的密码 按【输入】	【E000000】 或【E-----】	输入读卡器密码 当读卡器密码为空(全 0)时, 显示为 “E000000”, 否则的话显示为“E-----”。
5		称重状态	

五、红绿灯、道闸

步骤	操作	显示	注解
1	按【设置】	在称重显示状态下	
2	按【3】 按【输入】	【 P 00 】 【 P 03 】	设置密码 03 03--开关量功能设置

XK3190-DS10

步骤	操作	显示	注解
3	按【2】、【2】 按【输入】	【OF **】	设置开关量输出功能 20:道闸逻辑 21: 红绿灯逻辑 1 22: 红绿灯逻辑 2
4	按【输入】	【IF *】	设置开关量输入功能 本功能设置无效
	输入 200 按【输入】	【L*****】 【L000200】	输入重量下限 例如: 200
	按【输入】	【H*****】	输入重量上限 本功能设置无效
5		称重状态	开关量参数设置结束

1、道闸逻辑

道闸	判断条件	执行动作
开	重量大于等于下限、不遮挡、遮挡过	闭
闭	重量小于下限/2、不遮挡	开
闭	手动操作，断开	开

2、红绿灯逻辑 1

红绿灯	判断条件	执行动作
红	存储打印过	变绿
绿	重量小于下限/2，不遮挡	变红

3、红绿灯逻辑 2

红绿灯	判断条件	执行动作
绿	重量大于等于下限、不遮挡、遮挡过	变红
红	存储打印过	变绿
红	重量小于下限/2，不遮挡	变绿

XK3190-DS10

第八章 选配件说明

一、概述

DS10 仪表可接以下选配扩展模块：

- 开关量输入输出扩展模块：可同时连接两块
- 以太网扩展模块
- 模拟量 4-20mA 输出扩展模块
- 工业 MODBUS 通讯扩展模块
- 无线射频 RF 通讯扩展模块

扩展模块安装于仪表内部，最多同时连接 4 个不同功能的扩展模块，使用 10 芯 IDE 总线连接。

二、参数设置：

仪表参数设置：

安装好模块后，需要在仪表上设置所连接扩展模块类型，设置方法如下：

步骤	操作	显示	解释
1	按【设置】 按【80】 按【输入】	“P 00” “P 80”	进入扩展模块配置功能
2	按【0-8】 按【输入】	“EXP1 00” “EXP1 00”	设置扩展模块 1 的类型： 00-仪表自适应，开机自动扫描 01-开关量输入输出模块 1 02-开关量输入输出模块 2 03-以太网模块 04-模拟量 4-20mA 模块 05-工业 MODBUS 通讯模块 06-无线射频 RF 通讯模块
3	按【0-8】 按【输入】	“EXP2 00”	设置扩展模块 2 的类型（同上）
4	按【0-8】 按【输入】	“EXP3 00”	设置扩展模块 3 的类型（同上）
5	按【0-8】 按【输入】	“EXP4 00”	设置扩展模块 4 的类型（同上）
6		返回称重状态	

模块参数设置：

模块需正确配置参数后才能正常工作，各模块设置方法详见模块说明书。

第九章 维护保养及注意事项

- 一. 为保证仪表清晰和使用寿命, 本仪表不宜放在阳光直射下使用, 放置地点应较平整。
- 二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用, 避免在潮湿的环境中使用。
- 三. 传感器和仪表须可靠连接, 系统应有良好的接地, 远离强电场、强磁场, 传感器和仪表应远离强腐蚀性物体, 远离易燃易爆物品。
 - ▲! 不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用, 不得使用在有压力容器罐装统。
 - ▲! 在雷电频繁发生的地区, 必须安装可靠的避雷器, 以确保操作人员人身安全, 防止雷击损坏仪表及相应设备。
 - ▲! 传感器和仪表都是静电敏感设备, 在使用中必须切实采取防静电措施, 严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作; 在雷雨季节, 必须落实可靠的避雷措施, 防止因雷击造成传感器和仪表的损坏, 确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。
- 四. 严禁使用强溶剂(如: 苯、硝基类油)清洗机壳。
- 五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内, 以防仪表损坏和触电。
- 六. 在插拔仪表与外部设备联接线前, 必须先切断仪表及相应设备电源!
 - ▲! 在插拔传感器联接线前, 必须先切断仪表电源!
 - ▲! 在插打打印机联接线前, 必须先切断打印机和仪表电源!
 - ▲! 在插拔大屏幕联接线前, 必须先切断仪表和大屏幕电源!
 - ▲! 在插拔通讯联接线前, 必须先切断仪表和上位机电源!
- 七. 公司忠告客户: 使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责, 最高赔偿额在故障仪表自身价值 2 倍以内, 对仪表所处的系统问题不承担责任。
- 八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用, 不得擅自更改联接。本仪表在使用过程中若出现故障, 应立即拔下插头, 送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。本仪表不允许随意打开, 否则不予保修。
- 九. 蓄电池属易耗品, 不属三包范围。
 - ▲! 为延长蓄电池的使用寿命, 务必先充足电后使用。
若长时间不使用, 必须每隔 2 个月充电一次, 每次充电 20 小时。
 - ▲! 在搬运或安装时务必小心轻放, 避免强烈振动, 避免冲击或撞击, 防止蓄电池内部电极短路, 损坏蓄电池。
- 十. 本仪表自销售之日起一年内, 在正常使用条件下, 出现非人为故障属保修范围, 请用户将产品及保修卡(编号相符), 一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。

第十章 信息提示

一. 正常信息提示:

1. ----- 表示: 请稍等, 仪表内部进行运算, 不要进行任何操作。
2. PRNT 表示: 请稍等, 仪表与打印机之间的数据传送。
3. LOAD 表示: 数据贮存, 显示时间不超过两秒钟, 以提示操作者。

二. 错误操作信息提示:

1. ERR 03 表示: 超载报警, 须立即卸下全部或部分载荷。
2. ERR 10 表示: 车号贮存已多于 1023 个。
3. ERR 12 表示: 硬件保存出错。
4. ERR 13 表示: 操作错误, 或不满足操作条件。
5. ERR 17 表示: 参数设置不符合要求, 请重新设置。
6. ERR 19 表示: 零、负称量或不稳时不能打印; 未满足回零条件不能打印。
7. ERR 28 表示: 打印的日期小于存储的称重记录的日期。请重设日期后清除全部记录。
8. NO DATA 表示: 无记录, 或者查询条件错误
9. DELETE 表示: 当前记录为空记录, 不能“补打”

三. 错误联接信息提示:

1. ERR P 表示: 打印机联接错误或打印机出错, 按任意键退出, 重新联接或更换打印机。
2. ERD ** 表示: 通讯地址等于“**”的数字传感器通讯故障。
3. ERN ** 表示: 通讯地址等于“**”的数字传感器协议不兼容。
4. ERC ** 表示: 通讯地址等于“**”的数字传感器协议不兼容。

四. 元器件故障及排除方法信息提示:

1. ERR 05 表示: 仪表内部 CPU 损坏, 请返厂维修。
2. ERR 18 表示: 键盘有故障, 显示 5 秒钟后进入称重显示, 须换键盘。
3. ERR 20 表示: E²PROM 中数据部分丢失。
4. ERR 21 表示: E²PROM 标定数据都有丢失现象。
5. ERR 22 表示: 实时时钟损坏, 必须更换新的芯片。
6. ERR 23 表示: E²PROM 损坏, 必须更换新的芯片。
7. ERR 24 表示: FLASH 损坏, 必须更换新的芯片。

XK3190-DS10

附录 1: (适用于打印机种类 TYPE=2、3、4)

联单格式:

称 重 单

序号	0001
日期	1999-07-28
时间	12.02.31
车号	12345
货号	022
毛重	2.000(kg)
皮重	0.300(kg)
净重	1.700(kg)

称 重 单

序号	0001
日期	1999-07-28
时间	12.02.31
车号	12345
货号	022
毛重	2.000(kg)
皮重	0.300(kg)
净重	1.700(kg)

称 重 单

序号	0001
日期	1999-07-28
时间	12.02.31
车号	12345
货号	022
皮重	2.000(kg)
毛重	0.300(kg)
净重	1.700(kg)

记录格式:

称 重 单

日期: 1999-07-28

序号	时 间	车 号	货 号	毛重(kg)	皮重(kg)	净重(kg)	客 户	备 注
0002	12.03.24	12345	033	2.000	0.300	1.700	001	002
0003	12.03.24	00888	033	2.000	0.300	1.700	001	002
0004	12.04.11	00888	022	2.000	0.300	1.700	001	002
累计:				毛重: 8.000(kg)	皮重: 0.900(kg)	净重: 6.800(kg)		

填充式格式: (仅需 5 秒钟即可完成打印)

过 磅 单	
WEIGHT BILL	
第 1 联司磅员留存	Operator
序号 SERIAL No.	123
日期 DATE	1999-07-28
时间 TIME	12 .35 .28
车号 VEHICLE No.	
货号 CARGO No.	
总重 GROSS	1580 kg
皮重 TARE	80 kg
扣率 DISCOUNT	10 %
净重 NET	1350 kg
备 注	
REMARK	

XK3190-DS10

附录 2: (适用于打印机种类 TYPE=2、3、4)

明细表

日期: 1999-07-28

序号	时间	车号	货号	毛重(kg)	皮重(kg)	净重(kg)
0002	12.03.24	12345	033	2.000	0.300	1.700
0003	12.03.24	00888	033	2.000	0.300	1.700
0004	12.04.11	00888	022	2.000	0.300	1.700
累计:		毛重: 8.000(kg)		净重: 6.800(kg)		

统计表

日期: 1999-07-28

序号	车号	车重(kg)	次数	总重量(kg)	总净重(kg)
0001	12345	0.300	0002	4.000	3.400
0002	00888	0.300	0002	4.000	3.400

统计表

日期: 1999-07-28

序号	货号	次数	总净重(kg)
0001	022	0002	3.400
0002	033	0002	3.400

附录 3: (适用于打印机种类 TYPE=6)

联单格式:

序号 0001
日期 02-03-14
时间 10.57.27
车号 00001
货号 001
毛重 10.00kg
皮重 1.00kg
净重 9.00kg
tel: 013888888888

总毛重:
10.00kg
总净重:
9.00kg

记录格式:

日期 02-03-14
序号 重量 kg
0001 9.00
0002 9.00
累计:
18.00kg

XK3190-DS10

附录 4：打印操作举例

一. 一次手动预置皮重打印称重单

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1	货物上磅	按【设皮】	【P00.000】	
2	送预置皮重量	如【1000】	【P1.000】	
3		按【输入】	【 *****】	减去皮重的量
4		按【打印】	【o *****】	原来车号
5	送车号	如【00123】	【o 00123】	若要原来车号，直接按【输入】。不必改变车号
6		按【输入】	【HN **】	原来货号
7	送货号	如【 11 】	【HN 11】	若要原来货号，直接按【输入】，不必改变货号
8		按【输入】	【 PRINT 】	打印称重单

二. 一次手动直接打印货物的称重单

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1	货物上磅	按【打印】	【o *****】	原来车号
2	送入“0”	如【 0 】	【o 00000】	“0”车号表示所称的是货物
3		按【输入】	【HN **】	原来货号
4	送货号	如【 11 】	【HN 11】	若要原来货号，直接按【输入】，不必改变货号
5		按【输入】	【 PRINT】	打印称重单

三. 打印称重单（两次称重贮存方式，即先空车后重车，或先重车后空车）

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1	空车上来（等稳定指示灯亮）	按【打印】	【o *****】	原来车号
2	送新车号	如【00123】	【o 00123】	若要原来车号，直接按【输入】，不必送新货号
3		按【输入】	【HN **】	原来货号
4	送新货号	如【 11 】	【HN 11】	若要原来货号，直接按【输入】，不必送新货号
5		按【输入】	【LOAD】	1.5 秒退回称重状态
6	重车上来（等稳定指示灯亮）	按【打印】	【o 00123】	“步骤”2 送的车号
7		按【输入】	【HN 11】	“步骤”3 送的货号
8		按【输入】	【PRINT】	打印称重量

★ 注 5： 如果第一步骤是重车，则第六步骤是空车，其它操作雷同。

XK3190-DS10

四、预置皮重自动打印称重单：

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1		按【设置】	【AUTO *】	选择 1 自动打印
2		按【1】	【AUTO 1】	
3		按【输入】	【TYPE *】	以下不必修改
4		按【称重】	【 0000 】	退回称重状态
5		按【设皮】	【P ***】	
6	设预置皮重	送如【100】	【P 00100】	
7		按【输入】	【 -100】	
8	重车上来（等稳定指示灯亮）		【 400】	重车 500，减去皮重 100
9			【PRINT】	自动打印称重单

五、按车号调用皮重打印称重单：

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
	车号皮重已预设			仪表内已贮存
1	重车上来（等稳定指示灯亮）	按【车号】	【o *****】	原来车号
2	送需要车号	如【00123】	【o 00123】	若原来车号相符，直接按【去皮】，不必送车号
3		按【去皮】	【 *** 】	减去贮存皮重的量
4		按【打印】	【o *****】	需要的车号
5		按【输入】	【HN **】	原来货号
6	送新货号	如【 11 】	【HN 11】	若原来货号相符，直接按【输入】，不必送新货号
7		按【输入】	【 PRINT 】	打印称重单
8	表上有负数	按【去皮】	【 000 】	返回称重状态

六、设多种车辆预置皮重手动打印称重单：

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1		按【车号】	【o *****】	原来车号
2	送新车号	如【00123】	【o 00123】	若要原来车号，直接按【输入】，不必送新车号
3		按【输入】	【P *****】	预置皮重
4	送预置皮重	如【100】	【P 100】	
5		按【输入】	【 000】	退回称重状态

XK3190-DS10

	贮存多种车辆 预置皮重	【 】	设置多种车辆预置皮重。 步骤 1-5
6	重车上来(等稳定指 示灯亮)	按【车号】	【o *****】	原来车号
7	送需要车号	如【00123】	【o 00123】	若原来车号相符，直接按 【去皮】，不必送车号
8		按【去皮】	【 ***】	减去贮存皮重的量
9		按【打印】	【o *****】	需要的车号
10		按【输入】	【HN **】	原来货号
11	送新货号	如【 11 】	【HN 11】	若原来货号相符，直接按 【输入】，不必送新货号
12		按【输入】	【 PRINT 】	打印称重单
13	表上有负数	按【去皮】	【 000 】	退回称重状态（车开走）

七. 打印称重单（一次称重贮存方式）

步骤	情 况	操 作	显 示	解 释
1	重车上来（等稳 定指示灯亮）	按【打印】	【o *****】	原来车号
2	送新车号	如【00123】	【o 00123】	若要原来车号，直接按【输 入】，不必送新货号
3		按【输入】	【HN **】	原来货号
4	送新货号	如【 11 】	【HN 11】	若要原来货号，直接按【输 入】，不必送新货号
5		按【输入】	【 PRNT 】	打印称重量